

รายงาน ผลการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม



บริษัท ฮีตাকা โยโก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (สาขาสำโรง)
(21 และ 28 พฤศจิกายน 2558)

ที่อยู่ : 353 หมู่ 3 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ซอยวัดสวนส้ม ตำบลบางโปรง อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ 10270



โดย บริษัท เฮอร์ แอนด์ เอ็นไวเทค จำกัด

77/11 หมู่ 2 ถ.งามวงศ์วาน ซ.5 ต.บางเขน

อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

Tel. (02) 9526305-9 Fax: (02) 9526310

www.healthenvi.com Email: Service@healthenvi.com

4. บทสรุป

4.1. การตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย

4.1.1. ปริมาณฝุ่น (TSP) ที่ตรวจวัดได้จากปล่องเครื่องบด 2 และ ปล่องเครื่องบด 1 มีค่าเท่ากับ 30 และ 22 mg/m³ ซึ่งมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม กำหนดไว้ไม่เกิน 400 mg/m³ สำหรับปล่องระบายที่ไม่มีการเผาไหม้

4.1.2. ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) ที่ตรวจวัดได้จากปล่องเครื่องบด 1 และ ปล่องเครื่องบด 2 มีค่า < 1.3 ppm ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม กำหนดไว้ไม่เกิน 500 ppm สำหรับปล่องระบายที่ไม่มีการใช้เผาไหม้

4.1.3. ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) ที่ตรวจวัดได้จากปล่องเครื่องบด 1 และ ปล่องเครื่องบด 2 มีค่าเท่ากับ < 20(3 ppm) และ < 20(4 ppm) ซึ่งมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม กำหนดไว้ไม่เกิน 870 ppm สำหรับปล่องระบายที่ไม่มีการเผาไหม้

4.2. การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียจาก บ่อพักน้ำฝัง 353 พบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม



(นายประสารณ์ เจริญแหลม)
ผู้จัดการทั่วไป



(นางรุ่ง ฤทธิญาณ)
กรรมการผู้จัดการ