

# รายงาน ผลการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม



*ENVIRONMENTAL SERVICES*

บริษัท ฮีตาคา โยโก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (สาขาสำโรง)  
(24 พฤศจิกายน 2559)

ที่อยู่: 353 หมู่ 3 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ซอยวัดสวนส้ม ตำบลบางโปรง อำเภอเมือง  
จังหวัดสมุทรปราการ 10270



บริษัท เฮอร์ แอนด์ เอ็นโวกเทค จำกัด

77/11 หมู่ 2 ถ.งามวงศ์วาน ซ.5 ต.บางเขน

อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

Tel. (02) 9526305-9 Fax: (02) 9526310

[www.healthenvi.com](http://www.healthenvi.com) Email: [Service@healthenvi.com](mailto:Service@healthenvi.com)



#### 4. บทสรุป

##### 4.1. การตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย


4.1.1. ปริมาณฝุ่น (TSP) ที่ตรวจวัดได้จากปล่องเครื่องบด 1 และ ปล่องเครื่องบด 2 มีค่าเท่ากับ 4.1 และ 4.2 mg/m<sup>3</sup> ซึ่งมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม กำหนดไว้ไม่เกิน 400 mg/m<sup>3</sup> สำหรับปล่องระบายที่ไม่มีการเผาไหม้

4.1.2. ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO<sub>2</sub>) ที่ตรวจวัดได้จากปล่องเครื่องบด 1 และ ปล่องเครื่องบด 2 มีค่า < 1.3 ppm ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม กำหนดไว้ไม่เกิน 500 ppm สำหรับปล่องระบายที่ไม่มีการเผาไหม้

4.1.3. ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) ที่ตรวจวัดได้จากปล่องเครื่องบด 1 และ ปล่องเครื่องบด 2 มีค่าเท่ากับ <20(5 ppm) และ <20(10 ppm) ซึ่งมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม กำหนดไว้ไม่เกิน 870 ppm สำหรับปล่องระบายที่ไม่มีการเผาไหม้

##### 4.2. การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียจาก บ่อพักน้ำฝัง 353 พบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม



(นายประสารณ์ เขียบแหลม)  
ผู้จัดการทั่วไป



(นายรุ่ง ฤทธิญาณ)  
กรรมการผู้จัดการ